

# Presseinformation

## Kraftwerk Krümmel: Defektes Schauglas wird ersetzt

Im dauerhaft abgeschalteten Kernkraftwerk Krümmel (KKK) wurde im Filterkonzentratsystem im Kontrollbereich ein defektes Schauglas festgestellt. Dadurch kam es zum Austritt von Filterkonzentrat und damit in dem betroffenen Bereich zu einer Kontamination. Der Bereich wurde gereinigt, das Schauglas wird ersetzt. Die Ursachenklärung für den Defekt des Schauglases ist eingeleitet.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde gestern, 24. Juni 2021, fristgerecht als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:

Barbara Meyer-Bukow, [barbara.meyer-bukow@vattenfall.de](mailto:barbara.meyer-bukow@vattenfall.de)  
Vattenfall GmbH, Media Relations & Editorial,  
Telefon +49 175 5741848

<http://www.vattenfall.de/newsroom>

