Stilllegung und Entsorgung kerntechnischer Anlagen in Schleswig-Holstein

Gesetzliche Grundlagen und Umsetzung Freigabe

Dr. Oliver Karschnick

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein Abteilung V 7, Reaktorsicherheit und Strahlenschutz



Freigabe





"Der Inhaber einer Genehmigung … darf radioaktive Stoffe sowie bewegliche Gegenstände, Gebäude, Bodenflächen, Anlagen oder Anlagenteile, die aktiviert oder kontaminiert sind …, als nicht radioaktive Stoffe nur verwenden, verwerten, beseitigen, innehaben oder an einen Dritten weitergeben, wenn die zuständige Behörde die Freigabe nach Absatz 2 erteilt hat und nach Absatz 3 die Übereinstimmung mit den im Freigabebescheid festgelegten Anforderungen festgestellt ist… "




"Die zuständige Behörde erteilt auf Antrag … schriftlich die Freigabe, wenn für Einzelpersonen der Bevölkerung nur eine effektive Dosis im Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr auftreten kann."



Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss die Behörde die Freigabe erteilen.

Freigabe





Freigabeoptionen

(§29 Absatz 2 Strahlenschutzverordnung)







Tabelle 1 Anlage III Strahlenschutzverordnung

| | | | | | | | | | Fre | igabe | | | | | |
|-------------|--------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------|--|-----------|-------|---|---------------|-----------------|
| Radionuklid | d Freigrenze | | | berflächenkontamination | uneingeschränkte Freigabe von | | | | Freigabe von | | | | | Halbwertszeit | |
| | Aktivität in Bq | | und Büssigen Stoffen in Ba/g | | | Bodenflächer in Bg/g | Gebäuden zur Wieder-, Weiterver- wendung in Bq/cm ² | festen Stoffen bis zu 100 t/a zur Beseitigung auf Deponien in Bq/g | 100 t/a zur | festen Stoffen bis zu 1 000 t/a zur Beseitigung auf Deponien | flüssigen | 20111 | Metalischroti zur Rezykiierung in Bq/g | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 9b | 9c | 9d | 10 | 10a | 11 |
| | | | | | 1 E | 4 | #100.00 | | | | | | | ************ | |
| Co-55 | 1 E+6 | 1 E+1 | 5 E+9 | 1 | +1 | 1 E-1 | | 1 | | | | | 1 E+3 | 1 E+1 | 17,5 h |
| Co-56 | 1 E+5 | 1 E+1 | | 1 | 2 E-1 | 6 E-2 | 2 E-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0,4 | 78,8 d |
| Co-57 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+11 | 1 E+1 | 2 E +1 | 3 | 8 E-1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 E+2 | 5 E+1 | 5 E+1 | 1 E+2 | 2 E+1 | 271,3 d |
| Co-57 | 1 E+6 | | 1 E+10 | | 9 E-1 | . 2 E-1 | 8 E-2 | 1 | 1 E+2 1 E+1 | 1 E+2 1 E+1 | 5 | 5 | 3 E+1 | 1. | |
| C0+30 | 1 270 | 1 271 | 1 5710 | 1 | 1 E | . 2 6-1 | 0,5-2 | * | 1 671 | 1641 | 2 | 3 | 3 5+1 | 1 . | 70,8 d |
| Co-58m | 1 E+7 | 1 E+4 | 4 E+11 | 1 E+2 | +4 | 1 E+4 | | 1 E+3 | | | | | 1 E+9 | 1 E+4 | 8,9 h |
| Co-60 | 1 E+5 | 1 E+1 | 4 E+9 | | 1 E-1 | 9 E-2 | 3 E-2 | 4 E-1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0,6 | 5,3 a |
| | | | | | 1 E | | | | | | | | | -,- | -,4 - |
| Co-60m | 1 E+6 | 1 E+3 | | 1 E+2 | +3 | 6 E+1 | | 1 E+3 | | | | | 7 E+7 | 1 E+3 | 10,5 m |
| _ | | | | | 1 E | | | | | | | | | | |
| Co-61 | 1 E+6 | 1 E+2 | | 1 E+1 | +2 | 4 | | 1 E+1 | | | | | 5 E+5 | 1 E+2 | 1,7 h |
| Co-62m | 1 E+5 | 1 E+1 | | 1 | 1 E +1 | 8 E-2 | | 1 | | | | | 7 E+4 | 15.0 | 140 |
| Ni-56 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | 71 | 0 6-4 | , | | | | | | / [+4 | 1 E+1 | 14,0 m 6,1 d |
| Ni-57 | 1 E+6 | 1 6+1 | | | | | | | | | | | | | 3,6E+1 h |
| 141-27 | 1 670 | 16+1 | | | 36 | | | | | | | | | | 1+30,c |
| Ni-59 | 1 E+8 | 1 E+4 | | 1 E+2 | +2 1) | 3 E+2 | 8 | 1 E+3 | 3 E+3 | 1 E+4 | 3 E+2 | 3 E+3 | 9 E+4 | 1 E+4 | 7,5E+4 a |
| | | | | | 3 E | | | | | | | | | | 7,527.7.0 |
| Ni-63 | 1 E+8 | 1 E+5 | 4 E+11 | 1 E+2 | +2 | 3 E+2 | 3 | 1 E+3 | 1 E+4 | 6 E+4 | 1 E+3 | 6 E+3 | 4 E+4 | 1 E+4 | 100,0 a |
| | | | | | 1 E | | | | | | | | | | |
| Ni-65 | 1 E+6 | 1 E+1 | 4 E+9 | 1 E+1 | +1 | 4 E-1 | | 1 E+1 | | | | | 3 E+4 | 1 E+1 | 2,5 h |
| Ni-66 | 1 E+7 | 1 E+4 | | | | | | | | | | | | | 54,6 h |
| Cu-60 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | | | | 23,0 m |
| Cu-61 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | | | | 3,4 h |
| Cu-64 | 1 E+6 | 1 E+2 | 6 E+10 | 1 E+1 | 1 E +2 | 1 | | 1 E+1 | | | | | 2 E+4 | 1 E+2 | 12.7 h |
| Cu-64 | 1 E+6 | 1 E+2 | 0 5410 | 4 674 | 7.6 | 4 | | 3 KTA | | | | | 4 674 | 1 6 7 2 | 61,9 h |
| Zn-62 | 1 E+6 | 1 E+2 | | | | | | | | | | | | | 9,1 h |
| Zn-63 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | | | | 38,1 m |
| Zn-65 | 1 E+6 | 1 5+1 | 2 E+10 | 1 | 5 E-1 | 4 E-1 | 1 E-2 | 2 | 1 E+1 | 1 E+1 | 8 | 3 | 2 E+1 | 5 E-1 | 244,0 d |
| 4.11-17.17 | 1 6 7 0 | A 7. T. | e e - 10 | • | 1 E | 7 6-4 | 4 6-6 | | ALTA | 1671 | U | , | 2 6.71 | 2 6-7 | 244,0 0 |
| Zn-69 | 1 E+6 | 1 E+4 | 3 E+10 | 1 E+2 | +4 | 1 E+4 | | 1 E+2 | | | | | 7 E+9 | 1 E+4 | 56.0 m |

Freigabe radioaktiver Stoffe gemäß §29 StrlSchV






Anforderungen (Auszug):

- §§ 2, 9a AtG
- § 29 StrlSchV: Freigabe
 - Basis ist das10µSv/a-Konzept
 - bei Einhaltung der Anforderungen Erteilung Freigabe durch Behörde!
- § 70 StrlSchV: Dokumentation
- KTA-Regel 3604 (Lagerung, Handhabung usw. radioaktiver Stoffe)
- § 29 Abs. 4 StrlSchV: Verfahrensfestlegung durch Behörde
- Umfangreiche Messungen (100%)
- Besondere Anforderungen an die Freigabe zur Beseitigung

Abgrenzung zur Freigabe: Herausgabe kontaminationsfreier Stoffe





Anforderungen (Auszug):

- Vermeidung der Umgehung der Strahlenschutzverordnung
- BMUB-Stilllegungsleitfaden und ESK-Leitlinie: Herausgabe ist in einer Genehmigungsunterlage zu beschreiben
- Analog § 70 StrlSchV: Dokumentation
- Bei Zweifeln: Freigabe gem.§29 StrlSchV
- kontaminationsfreie Stoffe ohne
 Verfahren aus der Aufsicht zu entlassen ist <u>keine</u> Alternative

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume