

KKK-Dialog-Forum

09.05.2019

Herzlich Willkommen!

T. Fricke, W. Schappert, K. Wulff

Agenda KKK-Dialog Forum

Begrüßung / Agenda

T. Fricke
K. Wulff

Status KKK: Aktuelle Informationen

T. Fricke

Umgebungsüberwachung des
Kernkraftwerkes Krümmel

W. Schappert

Sonstiges

Alle

Agenda

- Begrüßung / Agenda

T. Fricke
K. Wulff

1. Agenda

1.1 Neue Teilnehmer / Gäste

1.2 Offene Punkte von der letzten Sitzung

2. Status KKK: Aktuelle Informationen

T. Fricke



- 2.1 Betriebliche Entsorgung Core-Schrotte Teil 1
Zerlege- und Verpackungsanlage (ZVA)
„Coreschrott-Kampagne“
- 2.2 Beladung der Köcher für Sonderbrennstäbe (KSBS)
- 2.3 Erweiterung baulicher Schutz des SZK
- 2.4 Demontage Isolierung Maschinenhaus (ZF)
- 2.5 Radiologische Charakterisierung
(Durchführung Probenahme)
- 2.6 Container-Stellfläche

2. Status KKK: Aktuelle Informationen



T. Fricke

2.7 Freimessanlage-Halle (FMA-Halle (ZL4))

2.1 Betriebliche Entsorgung Core-Schrotte Teil 1



2.1 Betriebliche Entsorgung Core-Schrotte Teil 1



Absaugeeinrichtung

(Tritium wird beim
Schneiden aus den
Steuerelementen (Bor)
freigesetzt)

2.2 Beladung der Köcher für Sonderbrennstäbe (KSBS)

2.3 Erweiterung baulicher Schutz des SZK

2.4 Demontage Isolierung im Maschinenhaus



2.4 Demontage Isolierung im Maschinenhaus

Maschinenhaus:


40 x 20'' Container mit je 3,5 Tonnen Isolierung befüllt

Ca. 40 x 20'' Container mit je 3,5 Tonnen Isolierung müssen noch befüllt werden


2.5 Radiologische Charakterisierung



2.7 FMA-Halle (ZL4)



2.7 FMA-Halle (ZL4)



2. Umgebungsüberwachung des Kernkraftwerkes Krümmel

W. Schappert

3. Sonstiges

Vorbereitung „Energiewende konkret“ am 06.06.2019
u. a. Themen: Bau des LasmAZ (Lager für schwach- und mittelradioaktiven Abfall)

Nächstes KKK-Dialog Forum im 4. Quartal, Termin?

Anregungen, Fragen?!