

KKK

Bauvorbereitung LasmAaZ

14.03.2019, Schappert



BAUVORHABEN LASMAAZ

Realisierung in 2 Bauabschnitten

Voreilende Beprobung und Bewertung aller Messungen (Herausgabe im ÜB und Messungen im Betriebsgelände)

1. Bauabschnitt

Voraussetzung ist der Abschluss der UVP	07.2019
---	---------

Einrichten Baustelleneinrichtung mit Bauzaun im Betriebsgelände

Beseitigung Außenlager	07.2019-10.2019
--	-----------------


Baubeginn bei noch existierendem Detektionszaun 10.2019

Östliche Baugrube, Errichtung östliches Hallenschiff kpl. 10.2019-06.2020



1. Bauabschnitt


- Baustelleneinrichtung und Baustellenzaun
- Abriss des Aussenlagers und des Öllagers





1. Bauabschnitt

Herstellung des Lagerbereichs 2 im Betriebsgelände





BAUVORHABEN LASMAAZ

2. Bauabschnitt

■ Erweiterung des Überwachungsbereiches durch Verlagerung der Überwachungsbereichsgrenze bis zum zukünftigen Verlauf (= "geradlinige" Verlängerung des SZK-Zaunes)

■ Abbruch Detektionszaun im Bereich LasmAaZ 06.2020

Westl. Baugrube, Errichtung westl. Hallenschiff und FG 07.2020-03.2021


■ Kalterprobung, Inbetriebnahme 04.2021-05.2021



2. Bauabschnitt


- Erweiterung des Überwachungsbereiches auf den zukünftigen Verlauf
- Herstellung des Lagerbereichs 1 einschl. Funktionsgebäude im vorhandenen bzw. teilweise erweiteren Überwachungsbereich

Zugang nur über KKK!





Nach Fertigstellung LasmAaZ:





Messungen im Überwachungsbereich



MESSUMFANG ÜBERWACHUNGSBEREICH

Bewährte Verfahren nach SSA 65(V):

- Radiologische Bewertung
 - der gepflasterten Fläche,
 - des Bodens unter der Pflasterfläche,
 - des Bestreifungsweges des Objektschutzes und
 - des Böschungsbereichs

siehe auch Herausgabe TKUE 2016-058 Fläche ZZ14 und Hang ZU2




MESSUMFANG ÜBERWACHUNGSBEREICH

Freigabefähigkeit der Pflasterfläche:








MESSUMFANG ÜBERWACHUNGSBEREICH

Zaunanlage (Detektionszaun):








Messungen im Betriebsgelände



Potentielle Kumulationspunkte:

- 1: Siel Hoffläche
- 2: Siel vor Öllager ZW3
- 3 bis 8: Siele am ZW2
- 9 bis 13: Böschung hinter ZW2
- 14 bis 17: Zugänge zum ZW2
- 18: Siphon ZW3
- 19: Neuöllager ZW3
- 20 und 21: Altöllager ZW3



Legende:

ZW2 – Eingangs- und Außenlager

ZW3 – Öllager





potentieller
Kumulationspunkt






Bewertung der erdverlegten Leitungen:

Im Erdreich sind verschiedene Leitungen verlegt:

- UK-Leitung
- Schmutzwasser
- Regenwasser
- Stromversorgung
- Leerrohre



Zusätzlich werden folgende radiologische Messungen und Probenahmen festgelegt:

Außenlager:

- o 100 Kontaminationsdirektmessungen an Regalen und Abstellpositionen
- o 59 Material- und Kratzproben am Wareneingangstisch und an Regalen
- o 4 Materialproben aus dem Baukörper des Außenlagers
- o eine Kratzprobe an der Lagerwaage



Potentielle Kumulationspunkte Außenlager ZW2:

- Eine beweissichernde Mischprobe aus den Abläufen (Siphon) von den Handwaschbecken und der Dusche (Referenz für die Schmutzwasserleitung)
- Die Proben werden getrocknet, gemahlen und homogenisiert
- Y-Spektrometrie (NWG < 10 % FGW Spalte 5 StrlSchV)</p>
- UK-Leitung
 - Beprobung nach Zugänglichkeit





VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT



