

Energiewende konkret:

Status Kernkraftwerk Krümmel (KKK)

Torsten Fricke / Leiter der Anlage KKK

28.01.2016

Herzlich Willkommen



Inhaltsverzeichnis

1	Energiemanagement
2	Zerlegung Altturbine
3	Baumaßnahmen
4	Full System Decontamination
5	Castor Beladung

Energiemanagement



ZERTIFIKAT




ISO 50001:2011


DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen
Kernkraftwerk Krümmel GmbH & Co. oHG

Ergebnisse Energiesparen

Jahres-Eigenbedarf Strom [MWh/a]



Ergebnisse Energiesparen



Inhaltsverzeichnis

1	Energiemanagement
2	Zerlegung Altturbine
3	Baumaßnahmen
4	Full System Decontamination
5	Castor Beladung

Zerlegung Altturbine




Zerlegung Altturbine



Inhaltsverzeichnis

1	Energiemanagement
2	Zerlegung Altturbine
3	Baumaßnahmen
4	Full System Decontamination
5	Castor Beladung


Baumaßnahmen / räumliche Zuordnung



Inhaltsverzeichnis

1	Energiemanagement
2	Zerlegung Altturbine
3	Baumaßnahmen
4	Full System Decontamination
5	Castor Beladung

Full System Decontamination (FSD)




Inhaltsverzeichnis

1	Energiemanagement
2	Zerlegung Altturbine
3	Baumaßnahmen
4	Full System Decontamination
5	Castor Beladung




Anlieferung Castor




Beladung CASTOR



Beladung CASTOR



Beladung CASTOR




Inhaltsverzeichnis

1	Energiemanagement
2	Zerlegung Altturbine
3	Baumaßnahmen
4	Full System Decontamination
5	Castor Beladung
	Fragen und Antworten

Fragen und Antworten



Alle Vorträge, Termine und
aktuelle Informationen



WWW.PERSPEKTIVE-KRUEMMEL.DE