

# Presseinformation

## Kraftwerk Krümmel: Befunde an Stahlträgern bei Vorbereitungen zum Abbau festgestellt

Im dauerhaft abgeschalteten Kernkraftwerk Krümmel (KKK) wird zur Vorbereitung auf den Abbau der Anlage zurzeit Isolationsmaterial im Sicherheitsbehälter entfernt. Dabei wurden Risse an Stahlträgern (Kragarmen) im Bereich der Ablaufrinne sichtbar. Die Ablaufrinne hat im Nachbetrieb keine Funktion. Die Standsicherheit der Stahlkonstruktion ist gewährleistet.

Art und Umfang der Instandsetzung werden nach Klärung der Schadensursachen festgelegt. Die dazu erforderlichen metallurgischen Untersuchungen wurden bereits eingeleitet.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde heute, 8. Februar 2022, fristgerecht als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:

Barbara Meyer-Bukow, [barbara.meyer-bukow@vattenfall.de](mailto:barbara.meyer-bukow@vattenfall.de)  
Vattenfall GmbH, Media Relations & Editorial,  
Telefon +49 175 5741848

<http://www.vattenfall.de/newsroom>

