

Presseinformation

Kraftwerk Krümmel: Schadhafes Schauglas wurde ersetzt

Im dauerhaft abgeschalteten Kernkraftwerk Krümmel (KKK) wurde an einem Reinigungsfilter im Kontrollbereich ein schadhafes Schauglas festgestellt. Dadurch kam es zum Austritt von Lagerbeckenwasser, das über einen Bodenablauf gezielt aufgefangen und abgeleitet wurde. Auswirkungen auf Personen oder Umwelt gab es nicht.

Das Schauglas wurde ersetzt. Die Ursachenklärung für das schadhafte Schauglas ist eingeleitet.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde heute, 1. September 2023, fristgerecht als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:

Barbara Meyer-Bukow, barbara.meyer-bukow@vattenfall.de
Vattenfall GmbH, Media Relations & Editorial,
Telefon +49 175 5741848

<http://www.vattenfall.de/newsroom>

